



Kolwezi, le 06/04/2009

**ETAT DES LIEUX CHAINE DE PRODUCTION (USINE)**

No	Section / Unité de production	Situation GCM	Situation DCP	Observations
<b>Broyage a Sec</b>				
	<b>Concassage B1</b>	Arrêt	Arrêt	Section a l'arrêt depuis 1991
	<b>Concassage B2</b>			
	Chemin de fer	En service	En service	Rails et aiguillage en bon état.
	Hall Concassage	En état	En état	
	Trémie Réceptrice	Disponible	Disponible	8 tôles d'usure sont à remplacer
	Conc. Arbed 180	Indisponible	Disponible	Manque huiles lubrifiantes, huile hydraulique (GCM)
	Alimentateu: B 1	Indisponible	Disponible	Sabots et pivots cassés et usés(GCM)
	Alimentateur B2	Indisponible	Disponible	Sabots et pivots cassés et usés(GCM)
	Pompe Galigher 3 1/2"	Indisponible	Disponible	Pompe montée par DCP
	Pompe Ensival 4 "	Indisponible	Disponible	Pompe montée par DCP
	Transporteur C1	Disponible	Disponible	Ajoute un dispositif d'arrosage du minerai(DCP)
	Transporteur C1 bis	Disponible	Disponible	Châssis tambour de commande à reconditionner(DCP)
	Alimentateur AL1	Disponible	Disponible	
	Alimentateur AL2	Disponible	Disponible	

*[Signature]*

*[Signature]*



Vibreux V1	Disponible	Indisponible	Attente équipement tamis (cfr. Bon magasin non encore signé)
Vibreux V2	Disponible	Disponible	
Vibreux V7-V8	Disponible	Disponible	
Vibreux V9	Disponible	Disponible	
Vibreux V10	Disponible	Indisponible	Crible transféré au V1.
Symons 0/2	Disponible	Disponible	
Transporteur C2	Disponible	Disponible	80 m câble 5x1.5 commande électrovanne arrosage à remettre(Vols)
Transporteur C3	Disponible	Disponible	Couloir et tôles d'usure à reconditionner
Transporteur C4	Disponible	Disponible	Couloir et tôles d'usure à reconditionner
Transporteur C4bis	Disponible	Disponible	Couloir et tôles d'usure à reconditionner
Alimentateur AL7	Disponible	Disponible	Couloir bavettes métalliques à refaire
Alimentateur AL8	Disponible	Disponible	Couloir bavettes métalliques à refaire
Alimentateur AL9	Disponible	Indisponible	Crible transféré à l'AL 7
Alimentateur AL10	Indisponible	Indisponible	Manque moteur 22 KW / 1500trs/min / 550V, réducteur à remplacer. (GCM)
Symons 3/2	Disponible	Disponible	
Symons 4/2	Disponible	Indisponible	Manque ppe à huile pour vérin de clamage, adaptation d'une pompe hydraulique ex poclairn en cours
Transporteur C5	Disponible	Disponible	
Transporteur C6	Disponible	Disponible	
Transporteur C7	Disponible	Disponible	
Transporteur C8	Disponible	Disponible	
Over band	Disponible	Disponible	
Détecteur des métaux	Disponible	Disponible	
Colonne à mitrailles	Indisponible	Indisponible	Vérins et mécanisme hydraulique en panne
Pont Roulant 35 T	Disponible	Disponible	
Pont roulant 18 T	Disponible	Disponible	
Sous-station 1	Disponible	Disponible	2/3 transfo 1250 KVA en service.
<b>STOCKAGE DES GRANULES</b>			
Transporteur T7	Disponible	Disponible	Roulements(22213) et paliers(SS13) à remplacer niveau tambour de

*[Signature]*

*[Signatures]*



Vibreux V1	Disponible	Indisponible	Attente équipement tamis (cfr. Bon magasin non encore signé)
Vibreux V2	Disponible	Disponible	
Vibreux V7-V8	Disponible	Disponible	
Vibreux V9	Disponible	Disponible	
Vibreux V10	Disponible	Indisponible	Crible transféré au V1.
Symons 0/2	Disponible	Disponible	
Transporteur C2	Disponible	Disponible	80 m câble 5x1.5 commande électrovanne arrosage à remettre (Vols)
Transporteur C3	Disponible	Disponible	Couloir et tôles d'usure à reconditionner
Transporteur C4	Disponible	Disponible	Couloir et tôles d'usure à reconditionner
Transporteur C4bis	Disponible	Disponible	Couloir et tôles d'usure à reconditionner
Alimentateur AL7	Disponible	Disponible	Couloir bavettes métalliques à refaire
Alimentateur AL8	Disponible	Disponible	Couloir bavettes métalliques à refaire
Alimentateur AL9	Disponible	Indisponible	Crible transféré à l'AL 7
Alimentateur AL10	Indisponible	Indisponible	Manque moteur 22 KW / 1500trs/min / 550V, réducteur à remplacer (GCM)
Symons 3/2	Disponible	Disponible	
Symons 4/2	Disponible	Indisponible	Manque ppe à huile pour vérin de clamage, adaptation d'une pompe hydraulique ex poclair en cours
Transporteur C5	Disponible	Disponible	
Transporteur C6	Disponible	Disponible	
Transporteur C7	Disponible	Disponible	
Transporteur C8	Disponible	Disponible	
Over band	Disponible	Disponible	
Détecteur des métaux	Disponible	Disponible	
Colonne à mitrilles	Indisponible	Indisponible	Vérins et mécanisme hydraulique en panne
Pont Roulant 35 T	Disponible	Disponible	
Pont roulant 18 T	Disponible	Disponible	
Sous-station 1	Disponible	Disponible	2/3 transfo 1250 KVA en service.
<b>STOCKAGE DES GRANULES</b>			
Transporteur T7	Disponible	Disponible	Roulements(22213) et paliers(S513) à remplacer niveau tambour de

*Atte*

*φ* *pi* *g*



	D16	(HC 6 et 7 et 7)	
	Pompes hydroseal (10X10")	1 disponible	2 disponibles
	Conditionneurs	3 disponibles	2 disponibles
	Pompes hydroseal (14X12")	2 disponibles	2 disponibles
	Pompe Wilfley 8"	1 disponible	1 disponible
	Elevateurs BH	1 disponible	1 disponible
	Ponts roulants	2 disponibles	2 disponibles
	Pompe ACEC 15	Disponible	Disponible
3	Pompe ACEC 16	Indisponible	Indisponible
	Pompe Galigher 3 1/2"	Disponible	Disponible
	Agitateurs 3/1 A & B	Disponibles	Disponibles
<b>BROYAGE HUMIDE CTR II</b>			
	Rod Mills 7X12 pieds	2 disponibles	3 disponibles
	Hydrocyclones D20	2 disponibles	3 disponibles
	Broyeurs à boulets 9x3x6x8" (Ball Mill 42)	1 disponible	3 disponibles
	Ball Mill 47	Indisponible	Indisponible
4	Pompes hydroseal	3 disponibles	4 disponibles (410, 413, 4 1/A et 4 1/B)
	Pompes hydroseal 5/1-A & B	Indisponibles	Indisponibles
	Pompes Wilfley	1 disponible	1 disponible
	Pompes Galighers	0 disponible	2 disponibles
	Pont 15 T	Disponible	Disponible
	Alimentateurs à bande	5 disponibles	5 disponibles
	Transporteurs à	Disponibles	Disponibles

*[Signature]*

*[Signature]*



	D16	(HC 6 et 7	et 7)	
	Pompes hydroseal (10X10")	1 disponible	2 disponibles	Pompe 3/1A indisponible (situation GCM)
	Conditionneurs	3 disponibles	2 disponibles	Conditionneur 1 attente retrait moteur déjà prêt aux AO /REL
	Pompes hydroseal (14X12")	2 disponibles	2 disponibles	Pompes 13 et 14N
	Pompe Wilfley 8"	1 disponible	1 disponible	Pompe 14A (sans poulie motrice).
	Élévateurs BH	1 disponible	1 disponible	Tôlerie élévateur 4 à reconditionner pour fuites sur les parois
	Ponts roulants	2 disponibles	2 disponibles	Ponts 5 et 10 T. Pont 5T : 2 starters à placer dans la cabine operateur
	Pompe ACEC 15	Disponible	Disponible	
	Pompe ACEC 16	Indisponible	Indisponible	
3	Pompe Galigher 3 1/2"	Disponible	Disponible	
	Agitateurs 3/1 A & B	Disponibles	Disponibles	
<b>BROYAGE HUMIDE CTR II</b>				
	Rod Mills 7X12 pieds	2 disponibles	3 disponibles	Rod-Mill 43 et 44 indisponibles (situation GCM)
	Hydrocyclones D20	2 disponibles	3 disponibles	Situation GCM
	Broyeurs à boulets 9x3x6x8" (Ball Mill 42)	1 disponible	3 disponibles	TR 44(massif fissure), 45 et 46 indisponibles
	Ball Mill 47	Indisponible	Indisponible	
4	Pompes hydroseal	3 disponibles	4 disponibles (410, 413, 4 1/A et 4 1/B)	2 pompes indispo. (situation GCM). N.B. : Pompe 4 1/B sans protection courroies
	Pompes hydroseal 5/1-A & B	Indisponibles	Indisponibles	
	Pompes Wilfley	1 disponible	1 disponible	Pompe 411
	Pompes Galighers	0 disponible	2 disponibles	Pompes 4 1/C et 6 1/C
	Pont 15 T	Disponible	Disponible	
	Alimentateurs à bande	5 disponibles	5 disponibles	A 421 moteur à remonter (disponible en MR) (DCP) N.B. : le A 420 nécessite un décapage pour remplacer les bavettes
	Transporteurs à	Disponibles	Disponibles	

*[Signature]*


*[Signature]*



	Elevateur primaire	1 disponible	1 disponible	
	Sous-station 3	2 transfo/3	2 transfos sur 3	La sous-station est à réhabiliter (transfo de 1250KVA)
<b>FLOTTATION CTR II</b>				
	Cellules Wemco	68 éléments	68 éléments	Montage inachevé par les EC/O
	Pont roulant 5T	1 disponible	1 disponible	
	Monte charge	1 disponible	1 disponible	Monte charge réhabilité par DCP
<b>FLOTTATION DES SABLES</b>				
7	Cyclones D24	6 éléments	6 éléments	Montage inachevé par les EC/O
	Cellules de flottation	60 cellules	60 cellules	Montage inachevé par les EC/O
<b>DECANTATION CTR I</b>				
	Décanteurs 12m de diamètre	1 dispo sur 6	2 dispo sur 6	Décanteurs 5 - 6 en service, réhabilités par DCP.
8	Tanks de stockage 8 m diamètre	0 dispo sur 3	1 dispo sur 3	Stock 3 en service et réhabilité par DCP.
	Pompe Galigher	1 disponible	1 disponible	Pompe 49 fonctionnant avec un bruit anormal au canon de la pompe (attente roulements pour réparation).
<b>DECANTATION CTR II</b>				
	Décanteur diamètre 12 m	0 dispo sur 3	0 dispo sur 3	Décanteurs 44, 45 et 46 non opérationnels.
	Décanteur primaire 26 m	1 dispo	1 dispo	Décanteur 43 en service.
	Décanteur secondaire 26 m	1 dispo sur 2	1 dispo sur 2	Décanteur 41 en service et décanteur 42 en cours de réhabilitation
9	Pompes Wilfley	1 dispo sur 3	1 dispo sur 3	Pompes 451 et 452 indisponibles.
	Pompe Bicody	1 disponible	1 disponible	
	Pompes hydroseal	1 dispo sur 2	1 dispo sur 2	Pompe 413 en service et pompe 414 non opérationnel.
	Pompe Galigher	1 disponible	1 disponible	Pompe 453 en service
	Pompes centriseal 6"	0 dispo sur 6	0 dispo sur 6	Installation inachevée par les EC/O
	Tanks de stockage diamètre 8 m	3 disponibles	3 disponibles	Stock 41: modification en cours pour adaptation sur le circuit des filtres-presses. N.B. pompe 41 sur stock 41 : câbles à remplacer pour vols : 50 m (5x1.5 carre) et 50 m (3x16 carre) (dispo au magasin 57).
<b>FILTRATION CTR I</b>				
10		Indisponible	Indisponible	Section cannibalisée depuis la Gécamines

*[Signature]*

*[Signature]*



	Elevateur primaire	1 disponible	1 disponible	
	Sous-station 3	2 transfo/3	2 transfos sur 3	La sous-station est à réhabiliter (transfo de 1250KVA)
<b>FLOTTATION CTR II</b>				
	Cellules Wemco	68 éléments	68 éléments	Montage inachevé par les EC/O
6	Pont roulant 5T	1 disponible	1 disponible	
	Monte charge	1 disponible	1 disponible	Monte charge réhabilité par DCP
<b>FLOTTATION DES SABLES</b>				
	Cyclones D24	6 éléments	6 éléments	Montage inachevé par les EC/O
7	Cellules de flottation	60 cellules	60 cellules	Montage inachevé par les EC/O
<b>DECANTATION CTR I</b>				
	Décanteurs 12m de diamètre	1 dispo sur 6	2 dispo sur 6	Décanteurs 5 - 6 en service, réhabilités par DCP.
8	Tanks de stockage 8 m diamètre	0 dispo sur 3	1 dispo sur 3	Stock 3 en service et réhabilité par DCP.
	Pompe Galigher	1 disponible	1 disponible	Pompe 49 fonctionnant avec un bruit anormal au canon de la pompe (attente roulements pour réparation).
<b>DECANTATION CTR II</b>				
	Décanteur diamètre 12 m	0 dispo sur 3	0 dispo sur 3	Décanteurs 44, 45 et 46 non opérationnels.
	Décanteur primaire 26 m	1 dispo	1 dispo	Décanteur 43 en service.
	Décanteur secondaire 26 m	1 dispo sur 2	1 dispo sur 2	Décanteur 41 en service et décanteur 42 en cours de réhabilitation
9	Pompes Wiltley	1 dispo sur 3	1 dispo sur 3	Pompes 451 et 452 indisponibles.
	Pompe Bicody	1 disponible	1 disponible	
	Pompes hydroseal	1 dispo sur 2	1 dispo sur 2	Pompe 413 en service et pompe 414 non opérationnel.
	Pompe Galigher	1 disponible	1 disponible	Pompe 453 en service
	Pompes centrifugeal 6"	0 dispo sur 6	0 dispo sur 6	Installation inachevée par les EC/O
	Tanks de stockage diamètre 8 m	3 disponibles	3 disponibles	Stock 41: modification en cours pour adaptation sur le circuit des filtres-presses. N.B. pompe 41 sur stock 41: câbles à remplacer pour vols: 50 m (5x1.5 carre) et 50 m (3x16 carre) (dispo au magasin 57).
<b>FILTRATION CTR I</b>				
10		Indisponible	Indisponible	Section cannibalisée depuis la Gécamines

*Alvarez*

*[Handwritten signatures]*



ANNEXE E

DCP Cargo either on hold, awaiting import permit release or payment :

Cargo on hold in JHB ready for dispatch:

PO NUMBER	SUPPLIER	COMMODITY	VALUE
KTK0012404-4P	① DEDIE	FONDE COTE	R 957,134.88
KTK0012404-5P	② DEDIE	FONDE COTE	R 1,057,662.36
KTK0012404-6P	③ DEDIE	MANCHON	R 228,114.00
KTK0012404-7C	④ DEDIE	FONDE COTE	R 2,014,797.24
KTK0010481-2P	⑤ DEDIE	PUMPS	R 151,754.00
KTK0013724-1F	BEARING MAN	BEARINGS	R 33,815.65
KTK0013684-1F	SA TOOLS	DECK SCREEN	R 261,426.60
KTK0013777-1P	ROLLERBALL BEARING	BEARINGS	R 190,665.60
KTK0013777-2C	ROLLERBALL BEARING	BEARINGS	R 20,188.75
KTK0013567-1F	SA TOOL	FENCING	R 113,667.14
KTK0013394-1F	SA TOOL	ELECTRODES	R 301,943.72
KTK0013790-1F	ERETHANE DIST.	C/BREAKERS	R 177,635.05
KTK0013551-1F	CDR LABORATORY	LAB/EQUIP	R 14,230.08
KTK0013325-1F	MARSHAL FOWLER	STEAM BOILER	R 352,625.13
KTK0013656-1F	FOCUS PRODUCTS	CHEMICALS	R 8,610.82
KTK0013035-1F	POWER TEAM	ENERPAC SPARES	R 207,419.13

Cargo awaiting import permits to facilitate dispatch:

KTK0013914-1F	SANDVIK	DRILL SPARES	R 425,450.65	(CARGO IN WAREHOUSE)
KTK0013820-1F	ALPHA PRIME	ELECTRICAL	EUR 8,505.69	(IP APP ONLY, CARGO READY FOR DESPATCH IN BELGIUM)
PROJ-KTK0013602-1F	INMATEC	OXYGEN STATION	EUR 93,542.00	(IP APP ONLY, CARGO STILL IN GERMANY)

RIT Shipments awaiting payments to complete delivery:

KTK0012475-1F	RITZ	PUMPS	EUR 143,500.85	(RITZ WAITING FOR PAYMENT, CARGO IN GERMANY)
KTK0012701-1F	RITZ	PUMPS	EUR 29,448.80	(RITZ WAITING FOR PAYMENT, CARGO IN GERMANY)
KTK0013059-3C	BULK BAGS	BAGS	R 518,800.00	(SUPPLIER WILL NOT RELEASE CARGO, HAS ARRIVED IN SA)



DCP/KZC - OUTSTANDING PURCHASE ORDERS

AS AT 30 APRIL 2009

	<u>PO Amount</u>	<u>Prepayment</u>
Purchase Orders - Direct to Suppliers	7,981,466.00	-679,488.29
Purchase Orders - Nikanor	1,909,207.24	-
	<u>9,890,673.24</u>	<u>-679,488.29</u>



**DCP/KZC - OUTSTANDING PURCHASE ORDERS**

**AS AT 30 APRIL 2009**

NendorNo/PO No	Vendor Name / PO Date	Outstanding Value (USD)	Prepayment
ACR003	Acropolis Investment CC		
KTK0011748	2007/08/24	6,499.72	
KTK0011751	2007/08/24	43,259.45	
KTK0011752	2007/08/24	11,194.84	
Total for Vendor : ACR003		60,954.01	-25,948.07
CON011	Construction Metalliques et Civiles de Kolwezi - USD		
KTK0012989	2008/05/13	70,340.14	
KTK0013702	2008/10/10	59,364.00	
Total for Vendor : CON011		129,704.14	
DED002	Dedie Electromec - ZAR		
KTK0011987	2007/10/05	22,030.46	
KTK0012043	2007/10/12	4,788.42	
KTK0012094	2007/10/19	12,896.90	
KTK0012206	2007/11/01	114,257.65	
KTK0012236	2007/11/05	40,292.17	
KTK0012240	2007/11/06	209,145.43	
KTK0012326	2007/11/19	30,905.67	